



INSTITUTO BRASILEIRO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - IBRA ITV
LTD A
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 291 GALPÃO A, IMBIRIBEIRA,
RECIFE-PE
FONE: (81) 3126-1574
E-MAIL: IBRA@IBRAITV.COM.BR

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 031304/2024

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
LOCA BEM ARRENDAMENTO E LOC E TUR LTDA		13.161.079/0003-46	
ENDEREÇO			
, - -			
MUNICÍPIO	UF	CEP	TELEFONE
JABOATÃO DOS GUARARA	PE	ND	ND

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPECIE / TIPO		MARCÁ / MODELO		
PASSAGEIRO / ONIBUS		VOLKS/COMIL SVELTO U		
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)	PLACA
225 / 7118	AMARELA	DIESEL	40 / 5,81	KJQ0E06
PARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI
10,19	16,00	17,00	2010 / 2010	9532L82W5AR026294

OBSERVAÇÕES

CONFORME NBR 14040 FOI REALIZADA INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O REFERIDO VEÍCULO ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA CONFORME O ART. 135 DO CTB, OS VEÍCULOS DE ALUGUEL, DESTINADOS AO TRANSPORTE INDIVIDUAL OU COLETIVO DE PASSAGEIROS DE LINHAS REGULARES OU EMPREGADOS EM QUALQUER SERVIÇO REMUNERADO, DEVE SER DO TIPO CATEGORIA "ALUGUEL". DESTA FORMA ESTE VEÍCULO DEVE SER REGULARIZADO NESSE ASPECTO, NESTE MOMENTO ELE SE ENCONTRA PENDENTE. CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 469/2013, OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DE APLICAÇÃO RODOVIÁRIA, URBANA OU SELETIVA, FABRICADOS OU ADAPTADOS COM CARACTERÍSTICAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, DEVERÃO APRESENTAR A COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A ACESSIBILIDADE. DESTA FORMA ESTES VEÍCULO DEVE SER REGULARIZADO NESSE ASPECTO, NESTE MOMENTO ELE SE ENCONTRA PENDENTE. CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 469/2013, OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DE APLICAÇÃO RODOVIÁRIA, URBANA OU SELETIVA, FABRICADOS OU ADAPTADOS COM CARACTERÍSTICAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, DEVERÃO APRESENTAR ESSA INFORMAÇÃO NO CRV E NO CRLV. DESTA FORMA ESTES VEÍCULOS DEVE SER REGULARIZADOS NESSE ASPECTO, NESTE MOMENTO ELE SE ENCONTRA PENDENTE.


FOTO



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI



DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
23/07/2024	30/07/2024	30/07/2025

Henrique dos Santos da Silva
Engenheiro Mecânico
CFT 133.786
Responsável Técnico

Marcos José de Araújo
Inspetor Técnico
CFT 039.322.944-08
Técnico Responsável

INSTITUTO BRASILEIRO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - IBRA ITV LTDA
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 291 GALPÃO A, IMBIRIBEIRA,
RECIFE-PE
FONE: (81) 3126-1574
E-MAIL: IBRA@IBRAITV.COM.BR

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.