



INSPEÇÃO VEICULAR AMIGÃO LTDA
 CNPJ: 42.389.552/0001-83
 AV CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, 113
 - SANTA CRUZ
 Carpina - PE - CEP:55811-030
 Telefone: 81 99972-8791 | 97119-4529



LAUDO TÉCNICO - N.º 003532/2025

PROPRIETÁRIO

1 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LOCA BEM ARREND LOCAO E TURISMO LTDA		2 CNPJ/CPF 13.161.079/0001-84	
3 ENDEREÇO 1, 1 -			
4 MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES	5 UF PE	6 CEP ND	7 TELEFONE/CELULAR ND

VEÍCULO

8 RENAVAL 00168741512	9 PLACA KLD3E79	10 NÚMERO DO CHASSI 93PB40E3PAC031085	
11 ESPÉCIE/TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS		12 MARCA/MODELO/VERSÃO MARCOPOLO/VOLARE W9 ON/	
13 ANO FAB/MODELO 2009/2010	14 COR BRANCA	15 COMBUSTÍVEL DIESEL	16 POTÊNCIA (cv) / CILINDRADAS 150/150
17 TARA 5,38(T)	18 PBT 8,50(T)	19 CMT 11,00(T)	20 LOTAÇÃO (L e/ou T) 28/0

21 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NBR 14040 - ABNT LEI 9503/97 (CTB) ARTIGO 136	22 OBSERVAÇÕES CONFORME NBR 14040, FOI REALIZADA A INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR DE FORMA VISUAL E SENSORIAL, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE REFERIDO VEICULO ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA CONFORME O ART 135 DO CTB DOS VEICULOS DE ALUGUEL E/OU DESTINADOS AO TRANSPORTE INDIVIDUAL OU COLETIVO DE PASSAGEIRO DE LINHAS REGULARES OU EMPREGADOS DE QUALQUER SERVIÇOS REMUNERADOS. OS VEICULOS DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANSPORTE INDIVIDUAL OU COLETIVO DE PASSAGEIRO DE LINHAS REGULARES OU EMPREGADOS DE QUALQUER SERVIÇOS REMUNERADOS.
--	---

23 FOTOGRAFIAS



DECALQUE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADA

FREIO DE SERVIÇO

	Eixo 1	Eixo 2	Eixo 3	Eixo 4	Eixo 5
Desequilíbrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Eficiência Total	0,00				

ALINHAMENTO

	Eixo 1	Eixo 2
Desvio Lateral	0,00	0,00

SUSPENSÃO

	Eixo 1	Eixo 2
Desequilíbrio	0,0	0,0

FREIO DE ESTACIONAMENTO

Eficiência Total	0,00%
------------------	-------

24 LOCAL	25 DATA DE INSPEÇÃO 09/04/2025	26 DATA DE EMISSÃO 09/04/2025	27 DATA DE VALIDADE 09/04/2026
----------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Aprovado

Declaro que o veículo acima se encontra em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação de suas características técnicas na forma exigida pelo CTB, Lei federal nº 9503/97, estando esta empresa ciente das penalidades a que está sujeita por inobservância da referida Lei. O período de validade deste CERTIFICADO não ATESTA que o veículo esteja nas condições de segurança, quando da data da inspeção, ou seja, o estado de segurança do veículo evidenciado quando da inspeção não tem validade após a saída do veículo da área de inspeção, sendo que este prazo é apenas para controle da empresa ou poder concedente.

28 ASSINATURA DO INSPETOR	29 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
---------------------------	--------------------------------------

Leonardo Lopes
 CFT: 094.867.084-36