



AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 291 GALPAO A, IMBIRIBEIRA,  
RECIFE-PE  
FONE: (81) 3126-1574  
E-MAIL: IBRA@IBRAITV.COM.BR

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 031327/2024**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LOCA BEM ARREND LOCAO E TURISMO LTDA		CNPJ/CPF 13.161.079/0001-84	
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, SN - IMBIRIBEIRA			
MUNICÍPIO PAULISTA	UF PE	CEP 51170-000	TELEFONE ND

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS		MARCA / MODELO M.BENZ/COMIL SVELTO U		
POT / CIL 218 / 0	COR BRANCA	COMBUSTIVEL DIESEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON) 40 / 5,05	PLACA PEF7194
TARA 10,95	PBT 16,00	CMT 17,00	ANO / MODELO 2011 / 2012	NUMERO DO CHASSI 9BM384078CB836539

**OBSERVAÇÕES**

CONFORME NBR 14040 FOI REALIZADA INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O REFERIDO VEÍCULO ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA CONFORME O ART. 135 DO CTB. OS VEÍCULOS DE ALUGUEL, DESTINADOS AO TRANSPORTE INDIVIDUAL OU COLETIVO DE PASSAGEIROS DE LINHAS REGULARES OU EMPREGADOS EM QUALQUER SERVIÇO REMUNERADO, DEVE SER DO TIPO CATEGORIA "ALUGUEL". DESTA FORMA ESTE VEÍCULO DEVE SER REGULARIZADO NESSE ASPECTO, NESTE MOMENTO ELE SE ENCONTRA PENDENTE. CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 469/2013, OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DE APLICAÇÃO RODOVIÁRIA, URBANA OU SELETIVA, FABRICADOS OU ADAPTADOS COM CARACTERÍSTICAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, DEVERÃO APRESENTAR A COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A ACESSIBILIDADE. DESTA FORMA ESTES VEÍCULO DEVE SER REGULARIZADO NESSE ASPECTO, NESTE MOMENTO ELE SE ENCONTRA PENDENTE. CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 469/2013, OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DE APLICAÇÃO RODOVIÁRIA, URBANA OU SELETIVA, FABRICADOS OU ADAPTADOS COM CARACTERÍSTICAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, DEVERÃO APRESENTAR ESSA INFORMAÇÃO NO CRV E NO CRLV. DESTA FORMA ESTES VEÍCULOS DEVE SER REGULARIZADOS NESSE ASPECTO, NESTE MOMENTO ELE SE ENCONTRA PENDENTE.


FOTO



FOTO TRASEIRA



**DECALQUE DO CHASSI**



DATA DE INSPEÇÃO 24/07/2024	DATA DE EMISSÃO 24/07/2024	DATA DE VENCIMENTO 24/07/2025
<p><i>José Henrique dos Santos da Silva</i> Engenheiro Mecânico 122530788</p> <p><b>Responsável Técnico</b></p>		<p><b>Marcene José de Araújo</b> Inspetor Técnico CFT 039.322.944-08</p> <p><i>Marcene José de Araújo</i> <b>Técnico Responsável</b></p>
<p>INSTITUTO BRASILEIRO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - IBRA ITV LTDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 291 GALPÃO A, IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE FONE: (81) 3126-1574 E-MAIL: IBRA@IBRAITV.COM.BR</p>		<p>- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.</p>