



# LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA VEICULAR

SIV-SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA  
AV ENG.ABDIAS DE CARVALHO,312,  
PRADO RECIFE-PE

Relatório N°52.545/2023      Data de Emissão :29/07/2023      Data de Validade :29/07/2024

O PRESENTE DOCUMENTO É RELATIVO A INSPEÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA REALIZADA NO REFERIDO VEICULO. VALIDADE DE 12(Doze) Meses.

## Dados do proprietário

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL JABOATAO DOS GUARARAPES**      CNPJ/CPF: **10.377.679/0001-96**

ENDEREÇO: **AVENIDA GENERAL BARRETO DE MENEZES, 1648 - PIEDADE**

Bairro: **PIEDADE**      Estado: **PE**      Cidade: **JABOATAO DOS GUARARAPES**      Cep: **54410-100**

## Dados do veiculo inspecionado

Placa: **PGG0122**      Nota Fiscal: **63471**      Chassi: **93ZL68C01D8445790**

Especie tipo: **PASSAGEIRO / ONIBUS**      Marca Modelo: **IVECO/CITYCLASS 70C17**

Combustivel: **DIESEL**      Ano fabricação: **2012**      Ano Modelo: **2013**

Capacidade: **22**      Potência: **170**      Categoria:      Cor: **AMARELA**


## Grupo de itens avaliados

1.0 IDENTIFICAÇÃO	Aprovado	10.0 SISTEMA DE FREIO	Aprovado
2.0 EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS	Aprovado	11.0 SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Aprovado
3.0 BANCOS, PORTAS E VIDROS	Aprovado	12.0 MOTOR	Aprovado
4.0 SISTEMA ELÉTRICO - SINALIZAÇÃO	Aprovado	13.0 CHASSI, CARROÇARIA E LATARIA	Aprovado
5.0 EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO	Aprovado	14.0 SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Aprovado
6.0 ENSAIOS E TESTES NA LINHA INSP	Aprovado	15.0 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Aprovado
7.0 PNEUS E RODAS	Aprovado	16.0 SISTEMA DE ESCAP, RUIDO	Aprovado
8.0 SISTEMA DE DIREÇÃO	Aprovado	17.0 SISTEMA ELÉTRICO	Aprovado
9.0 SISTEMA DE SUSPENSÃO	Aprovado	18.0 DIMENSÕES DO VEICULO	Aprovado

## Resultado



O VEICULO ACIMA IDENTIFICADO FOI INSPECIONADO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE NO PAÍS, SENDO CONSIDERADO APTO PARA TRAFEGAR PELAS VIAS PÚBLICAS



**IGOR ALBUQUERQUE BEZERRA DE MELLO**

**ENGENHEIRO**

**182065154-1**

Igor Albuquerque B. de Mello  
Engenheiro Mecânico  
CREA-PE 182065154-1

**Cliente**

Esta declaração retrata as condições do veiculo no ato da inspeção, sendo que não nos responsabilizamos por eventuais falhas ou modificações ocorridas após a mesma este relatório aplica-se somente ao veiculo inspecionado, é proibida a reprodução parcial ou total deste relatório sem a permissão do cliente acima identificado



# LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA VEICULAR

SIV - SERVIÇOS DE  
INSPEÇÃO VEICULAR  
LTDA  
AV ENG. ABDIAS DE  
CARVALHO, 312 -  
PRADO  
RECIFE-PE

Relatório nº: 051572/2023

Data de Emissão: 06/05/2023

Data de Validade: 06/05/2024

O PRESENTE DOCUMENTO É RELATIVO A INSPEÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA REALIZADA NO REFERIDO VEICULO.VALIDADE DE 12 (Doze) Meses.

## Dados do Proprietário

Nome: <b>PREFEITURA MUNI DE JABIATAO DOS GUARARAPES</b>		CPF/CNPJ: <b>10.377.679/0001-96</b>
Endereço: <b>AVENIDA GENERAL BARRETO DE MENEZES</b>		Nº: <b>1648</b>
Complemento: <b>ND</b>		
Bairro: <b>PIEDADE</b>	Estado: <b>PE</b>	Cidade: <b>JABOATAO DOS GUARA</b>
Cep: <b>54410-100</b>		


## Dados do Veículo Inspeccionado

Placa: <b>KHB9920</b>	Nº Nota Fiscal: <b>KHB9920</b>	Chassi: <b>93PB42G3PAC031881</b>
Espécie / Tipo: <b>PASSAGEIRO / ONIBUS</b>		Marca / Modelo: <b>MACOPOLO/VOLARE V8L ESC</b>
Combustível: <b>DIESEL</b>	Ano de Fabricação: <b>2009</b>	Ano do Modelo: <b>2010</b>
Capacidade: <b>31</b>	Potência: <b>115</b>	Categoria:
		Cor: <b>AMARELA</b>


## Grupo de Itens Avaliados

1.0 IDENTIFICAÇÃO	Aprovado	10.0 SISTEMA DE FREIO	Aprovado
2.0 EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS	Aprovado	11.0 SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Aprovado
3.0 BANCOS, PORTAS E VIDROS	Aprovado	12.0 MOTOR	Aprovado
4.0 SISTEMA ELÉTRICO - SINALIZAÇÃO	Aprovado	13.0 CHASSI, CARROÇARIA E LATARIA	Aprovado
5.0 SISTEMA ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO	Aprovado	14.0 SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Aprovado
6.0 ENSAIOS E TESTES NA LINHA INSP	Aprovado	15.0 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Aprovado
7.0 PNEUS E RODAS	Aprovado	16.0 SISTEMA DE ESCAP. RUÍDO	Aprovado
8.0 SISTEMA DE DIREÇÃO	Aprovado	17.0 SISTEMA ELÉTRICO	Aprovado
9.0 SISTEMA DE SUSPENSÃO	Aprovado	18.0 DIMENSÕES DO VEÍCULO	Aprovado

## Resultado



O VEÍCULO ACIMA IDENTIFICADO FOI INSPECIONADO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE NO PAÍS, SENDO CONSIDERADO APTO PARA TRAFEGAR PELAS VIAS PÚBLICAS.



051572/2023

IGOR ALBUQUERQUE BEZERRA DE MELLO  
ENGENHEIRO  
CREA:182065154-1

Cliente

Esta declaração retrata as condições do veículo no ato da inspeção, sendo que não nos responsabilizamos por eventuais falhas ou modificações ocorridas após a mesma. Este relatório aplica-se somente ao veículo inspeccionado. É proibida a reprodução parcial ou total deste relatório com o propósito de...

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO  
TÉCNICA**

Nº: 007637/2022

ITA INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA


CNPJ: 32.862.246/0001-69

R MAURICEIA, 600 - IPUTINGA

Recife - PE - CEP:50870-480

Telefone: 3049-3010

Email: ita@itainspecao.net.br



PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PREFEITURA MUNIC DE JABOATAO DOS GUARAR	CNPJ/CPF 10.377.679/0001-96
--	--------------------------------

ENDEREÇO  
ND, ND -

MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARA	UF PE	CEP ND	TELEFONE ND
-----------------------------------	----------	-----------	----------------


ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS	MARCA / MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC
---------------------------------------	--

POT / CIL 115 / 0	COR AMARELA	COMBUSTIVEL DIESEL	LOTACÃO 31	PLACA PFE4109
----------------------	----------------	-----------------------	---------------	------------------


TARA 4,0	PBT 5,00	CMT 11,00	ANO / MODELO 2010 / 2010	NÚMERO DO CHASSI 93PB42GPAC034014
-------------	-------------	--------------	-----------------------------	--------------------------------------



**OBSERVAÇÕES**  
 O veículo foi inspecionado conforme normatizações do INMTERO, CONTRAN e ABNT. Os resultados obtidos retratam as condições do veículo no momento da inspeção. A ITL não se responsabiliza por falhas, defeitos ou modificações que possam vir a ocorrer após a inspeção.  
 A inspeção não pressupõe qualquer garantia explícita dada pela ITL, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante/importador/proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de fabricação, manutenção incorreta do veículo.  
 O veículo deve manter suas condições de uso, em conformidade com os limites permitidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.



DATA DE INSPEÇÃO 29/07/2022	DATA DE VENCIMENTO 29/07/2023	ASSINATURA ENGENHEIRO <i>Cicero L. S. Vital Segundo</i> Engº Mecânico - Matr. 100000
--------------------------------	----------------------------------	--



INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
 CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890  
 ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES  
 CEP: 54335-000  
 TEL: 3080-1313

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 011771/2024**

PROPRIETARIO DO VEICULO		CNPJ/CPF	
PREFEITURA MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES		10.377.679/0001-96	
ENDEREÇO			
AVENIDA GENERAL BARRETO DE MENEZES, 1648 - PIEDADE			
MUNICIPIO	UF	CEP	TELEFONE
JABOATAO DOS GUARARA	PE	54410-100	ND

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO		MARCA / MODELO		
PASSAGEIRO / ONIBUS		MARCOPOLO/VOLARE V8L EO		
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)	PLACA
152 / 0	AMARELA	DIESEL	22 / 0	PGP2447
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI
ND	8,00	11,00	2013 / 2014	93PB54M10EC049311

**OBSERVAÇÕES**

O veículo apresentou, condições de segurança veicular em relação a funilaria, parte estrutural, equipamentos obrigatório e proibidos, sistema de sinalização e iluminação, dirigibilidade, pneus e rodas, estado de conservação dos bancos, vidros lentes, alinhamento, sistema de freios, de marcha, e de estacionamento, sistema de suspensão, direção, arrefecimento, combustão interna do motor, sistema de transmissão (embreagem, caixa de marcha/diferencial), e componentes complementares.

Esta declaração retrata as condições do veículos no ato da inspeção, sendo que não nos responsabilizamos por eventuais falha ou modificações ocorridas após a mesma. Este laudo aplica-se tão somente ao veículo inspecionado. É proibida a reprodução parcial ou total deste laudo sem a permissão do cliente acima identificado.

Medidas obtidas:

- A) Comprimento máximo: 3900 mm
- B) Largura máxima: 1600 mm
- C) Altura máxima: 1600
- D) Distância entre eixos: 2500 mm
- E) Balanço traseiro: 600 mm

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



**DECALQUE DO CHASSI**




DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2025

Responsável Técnico

Bruno Gustavo Barbosa Soares Pires  
 Técnico de Inspeção

INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
 CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890  
 ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES

PO VEICULO FOI INSPECIONADO CONFORME O NIT 1040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.





INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890

ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES

CEP: 54335-000

TEL: 3080-1313

# CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 011853/2024

PROPRIETARIO DO VEICULO		CNPJ/CPF	
PREFEITURA MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES		10.377.679/0001-96	
ENDEREÇO			
AVENIDA GENERAL BARRETO DE MENEZES, 1648 - PIEDADE			
MUNICIPIO	UF	CEP	TELEFONE
JABOATAO DOS GUARARA	PE	54410-100	ND

## CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPECIE / TIPO		MARCA / MODELO		
PASSAGEIRO / MICROONIBUS		MARCOPOLO/VOLARE V8L EM		
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)	PLACA
152 / 0	AMARELA	DIESEL	16 / 0	PGP4167
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI
ND	8,00	11,00	2013 / 2014	93PB55M10EC049557

## OBSERVAÇÕES

O veículo apresentou, condições de segurança veicular em relação a funilaria, parte estrutural, equipamentos obrigatório e proibidos, sistema de sinalização e iluminação, dirigibilidade, pneus e rodas, estado de conservação dos bancos, vidros lentes, alinhamento, sistema de freios, de marcha, e de estacionamento, sistema de suspensão, direção, arrefecimento, combustão interna do motor, sistema de transmissão (embreagem, caixa de marcha/diferencial), e componentes complementares.

Esta declaração retrata as condições do veículos no ato da inspeção, sendo que não nos responsabilizamos por eventuais falha ou modificações ocorridas após a mesma. Este laudo aplica-se tão somente ao veículo inspecionado. É proibida a reprodução parcial ou total deste laudo sem a permissão do cliente acima identificado.

Medidas obtidas:

- A) Comprimento máximo: 3900 mm
- B) Largura máxima: 1600 mm
- C) Altura máxima: 1600
- D) Distancia entre eixos: 2500 mm
- E) Balanço traseiro: 600 mm

FOTO DIANTEIRA



30-01-2024 08:35:21

LOCAL: INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
 DATA: 30/01/2024 HORA: 08:50:44 DENATRAN-3398 OIA-0690

FOTO TRASEIRA



30-01-2024 08:36:03

LOCAL: INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
 DATA: 30/01/2024 HORA: 08:50:49 DENATRAN-3398 OIA-0690

## DECALQUE DO CHASSI

DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2025

**Priscilla Barbosa**  
 Eng. Mecânica  
 CREA - PE 16160077


Responsável Técnico

**Tony Álibi Batista da Silva**  
 TÈC. MECÂNICO  
 Técnico Responsável

INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
 CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890  
 ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES  
 CEP: 54335-000  
 TEL: 3080-1313

O VEICULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 15043, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.





INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890

ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES

CEP: 54335-000

TEL: 3080-1313

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA** Nº: 011857/2024

PROPRIETARIO DO VEICULO				CNPJ/CPF	
PREFEITURA MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES				10.377.679/0001-96	
ENDEREÇO					
AVENIDA GENERAL BARRETO DE MENEZES, 1648 - PIEDADE					
MUNICIPIO		UF	CEP	TELEFONE	
JABOATAO DOS GUARARA		PE	54410-100	ND	

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO			MARCA / MODELO		
PASSAGEIRO / ONIBUS			MARCOPOLO/VOLARE V8L EO		
POT / CIL		COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)	PLACA
152 / 0		AMARELA	DIESEL	0 / 0	PGL7014
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI	
ND	ND	ND	2013 / 2014	93PB54M10EC049298	

**OBSERVAÇÕES**

O veículo apresentou . condições de segurança veicular em relação a funilaria, parte estrutural, equipamentos obrigatório e proibidos ,sistema de sinalização e iluminação ,dirigibilidade, pneus e rodas, estado de conservação dos bancos ,vidros lentes, alinhamento, sistema de freios . de marcha. e de estacionamento. sistema de suspensão, direção ,arrefecimento , combustão interna do motor, sistema de transmissão (embreagem, caixa de marcha/diferencial) , e componentes complementares.

Esta declaração retrata as condições do veículos no ato da inspeção ,sendo que não nos responsabilizamos por eventuais falha ou modificações ocorridas após a mesma. Este laudo aplica-se tão somente ao veículo inspecionado. É proibida a reprodução parcial ou total deste laudo sem a permissão do cliente acima identificado.

Medidas obtidas:

A)Comprimento máximo: 3900 mm

B)Largura máxima: 1600 mm

C)Altura máxima: 1600

D)Distancia entre eixos: 2500 mm

E)Balanço traseiro: 600 mm

**FOTO DIANTEIRA**

30-01-2024 09:44:21

LOCAL: INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
DATA: 30/01/2024 HORA: 10:24:56 DENATRAN-3398 OIA-0890**FOTO TRASEIRA**

30-01-2024 09:41:29

LOCAL: INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
DATA: 30/01/2024 HORA: 10:24:54 DENATRAN-3398 OIA-0890**DECALQUE DO CHASSI**

DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2025

Priscilla Barbosa  
Eng. Mecânica  
CREA - PE 151608077

Responsável Técnico

Bruno Gustavo Barbosa Soares Pires  
Téc. Mecânico  
04984385464

Técnico Responsável

INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890  
ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES  
CEP: 54335-000  
TEL: 3080-1313

FOI VEICULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14940, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.

93PB54M10EC049298





INSPEÇÃO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
 CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890  
 ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES  
 CEP: 54335-000  
 TEL: 3080-1313

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 011860/2024**

PROPRIETARIO DO VEICULO		CNPJ/CPF	
PREFEITURA MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES		10.377.679/0001-96	
ENDEREÇO			
AVENIDA GENERAL BARRETO DE MENEZES, 1648 - PIEDADE			
MUNICIPIO	UF	CEP	TELEFONE
JABOATAO DOS GUARARA	PE	54410-100	ND

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO		MARCA / MODELO		
PASSAGEIRO / MICROONIBUS		MARCOPOLO/VOLARE V8L EM		
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)	PLACA
152 / 0	AMARELA	DIESEL	16 / 0	PGP4257
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI
ND	ND	ND	2013 / 2014	93PB55M10EC04559

**OBSERVAÇÕES**

O veículo apresentou . condições de segurança veicular em relação a funilaria, parte estrutural, equipamentos obrigatório e proibidos ,sistema de sinalização e iluminação ,dirigibilidade, pneus e rodas, estado de conservação dos bancos ,vidros lentes, alinhamento, sistema de freios , de marcha, e de estacionamento, sistema de suspensão, direção ,arrefecimento , combustão interna do motor, sistema de transmissão (embreagem, caixa de marcha/diferencial) , e componentes complementares.

Esta declaração retrata as condições do veículos no ato da inspeção ,sendo que não nos responsabilizamos por eventuais falha ou modificações ocorridas após a mesma. Este laudo aplica-se tão somente ao veículo inspecionado. É proibida à reprodução parcial ou total deste laudo sem a permissão do cliente acima identificado.

Medidas obtidas:

- A) Comprimento máximo: 3900 mm
- B) Largura máxima: 1600 mm
- C) Altura máxima: 1600
- D) Distância entre eixos: 2500 mm
- E) Balanço traseiro: 600 mm

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



**DECALQUE DO CHASSI**

DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2025

**Priscilla Barbosa**  
 Eng. Mecânica  
 CPF 101606077  
 Responsável Técnico


**Tony Álibi Batista da Silva**  
 TÉC. MECÂNICO  
 CPF 105.033.464-26  
 Técnico Responsável

INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
 CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890  
 ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES  
 CEP: 54335-000  
 TEL: 3080-1313

PO VEICULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14949 SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.

93PB55M10EC04559





INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
 CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890  
 ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES  
 CEP: 54335-000  
 TEL: 3080-1313

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 011941/2024**

PROPRIETÁRIO DO VEICULO PREFEITURA MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES				CNPJ/CPF 10.377.679/0001-96
ENDEREÇO AVENIDA GENERAL BARRETO DE MENEZES, 1648 - PIEDADE				
MUNICIPIO JABOATAO DOS GUARARA	UF PE	CEP 54410-100	TELEFONE ND	

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS			MARCA / MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO	
POT / CIL 152 / 0	COR AMARELA	COMBUSTIVEL DIESEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON) 0 / 0	PLACA PGL7074
TARA ND	PBT ND	CMT ND	ANO / MODELO 2013 / 2014	NUMERO DO CHASSI 93PB54M10EC049309

**OBSERVAÇÕES**

O veiculo apresentou , condições de segurança veicular em relação a funilaria, parte estrutural, equipamentos obrigatório e proibidos ,sistema de sinalização e iluminação ,dirigibilidade, pneus e rodas, estado de conservação dos bancos ,vidros lentes, alinhamento, sistema de freios , de marcha, e de estacionamento, sistema de suspensão, direção ,arrefecimento , combustão interna do motor, sistema de transmissão (embreagem, caixa de marcha/diferencial) , e componentes complementares.

Esta declaração retrata as condições do veículos no ato da inspeção ,sendo que não nos responsabilizamos por eventuais falha ou modificações ocorridas após a mesma. Este laudo aplica-se tão somente ao veiculo inspecionado. É proibida a reprodução parcial ou total deste laudo sem a permissão do cliente acima identificado.

Medidas obtidas:

- A) Comprimento máximo: 3900 mm
- B) Largura máxima: 1600 mm
- C) Altura máxima: 1600
- D) Distancia entre eixos: 2500 mm
- E) Balanço traseiro: 600 mm
- F) Vão livre (sem carga): 220 mm

FOTO DIANTEIRA



05-02-2024 11:59:54

FOTO TRASEIRA



05-02-2024 12:00:09

**DECALQUE DO CHASSI**

DATA DE INSPEÇÃO 05/02/2024	DATA DE EMISSÃO 05/02/2024	DATA DE VENCIMENTO 05/02/2025
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**Taciana Fonseca**  
 Eng. Mecânica  
 Responsável Técnico  
 1815004290

**Tony Álibi Batista da Silva**  
 TÉC. MECÂNICO  
 CPF/100.033.464-26  
 Técnico Responsável

INSPECAO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA  
 CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890  
 ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES  
 CEP: 54335-000  
 TEL: 3080-1313

PO VEICULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14940, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.







INSPEÇÃO PERNAMBUCANA DE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890

ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES

CEP: 54335-000

TEL: 3080-1313

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA** Nº: 012008/2024

PROPRIETARIO DO VEICULO				CNPJ/CPF	
PREFEITURA MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES				10.377.679/0001-96	
ENDEREÇO					
AVENIDA GENERAL BARRETO DE MENEZES, 1648 - PIEDADE					
MUNICIPIO		UF	CEP	TELEFONE	
JABOATAO DOS GUARARA		PE	54410-100	ND	

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO			MARCA / MODELO		
PASSAGEIRO / ONIBUS			MARCOPOLLO/VOLARE V8L EO		
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)	PLACA	
152 / 0	AMARELA	DIESEL	22 / 0	PGP4227	
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI	
ND	8,00	11,00	2013 / 2014	93PB54M10EC04932	

**OBSERVAÇÕES**

O veículo apresentou . condições de segurança veicular em relação a funilaria, parte estrutural, equipamentos obrigatório e proibidos ,sistema de sinalização e iluminação ,dirigibilidade, pneus e rodas, estado de conservação dos bancos ,vidros lentes, alinhamento, sistema de freios . de marcha, e de estacionamento, sistema de suspensão, direção ,arrefecimento . combustão interna do motor, sistema de transmissão (embreagem, caixa de marcha/diferencial) , e componentes complementares.

Esta declaração retrata as condições do veículos no ato da inspeção ,sendo que não nos responsabilizamos por eventuais falha ou modificações ocorridas após a mesma. Este laudo aplica-se tão somente ao veículo inspecionado. É proibida à reprodução parcial ou total deste laudo sem a permissão do cliente acima identificado.

Medidas obtidas:

A) Comprimento máximo: 3900 mm

B) Largura máxima: 1600 mm

C) Altura máxima: 1600

D) Distância entre eixos: 2500 mm

E) Balanço traseiro: 600 mm

F) Vão livre (sem carga): 220 mm

FOTO DIANTEIRA



09-02-2024 08:36:19

FOTO TRASEIRA



09-02-2024 08:43:31

DECALQUE DO CHASSI

DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2025


Responsável Técnico

Inspeção Pernambuco de Automóveis Ltda  
 CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890  
 ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES  
 CEP: 54335-000  
 TEL: 3080-1313

Tony Alibi Batista da Silva  
 Técnico MECÂNICO  
 CPF: 415.033.464-25

TO VEICULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NR 14-00, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.

93PB54M10EC04932





INSPEÇÃO PERNAMBUCANA DE AUTOMÓVEIS LTDA  
 CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890  
 ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES  
 CEP: 54335-000  
 TEL: 3080-1313

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 012009/2024**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO			CNPJ/CPF
PREFEITURA MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES			10.377.679/0001-96
ENDEREÇO			
AVENIDA GENERAL BARRETO DE MENEZES, 1648 - PIEDADE			
MUNICÍPIO	UF	CEP	TELEFONE
JABOATAO DOS GUARARA	PE	54410-100	ND

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO		MARCA / MODELO		
PASSAGEIRO / MICROONIBUS		MARCOPOLO/VOLARE V8L EM		
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)	PLACA
152 / 0	AMARELA	DIESEL	16 / 0	PGP4307
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI
ND	8,00	11,00	2013 / 2014	93PB55M10EC049558

**OBSERVAÇÕES**

O veículo apresentou, condições de segurança veicular em relação a funilaria, parte estrutural, equipamentos obrigatório e proibidos, sistema de sinalização e iluminação, dirigibilidade, pneus e rodas, estado de conservação dos bancos, vidros lentes, alinhamento, sistema de freios, de marcha, e de estacionamento, sistema de suspensão, direção, arrefecimento, combustão interna do motor, sistema de transmissão (embreagem, caixa de marcha/diferencial), e componentes complementares.

Esta declaração retrata as condições do veículos no ato da inspeção, sendo que não nos responsabilizamos por eventuais falha ou modificações ocorridas após a mesma. Este laudo aplica-se tão somente ao veículo inspecionado. É proibida a reprodução parcial ou total deste laudo sem a permissão do cliente acima identificado.

Medidas obtidas:

- A) Comprimento máximo: 3900 mm
- B) Largura máxima: 1600 mm
- C) Altura máxima: 1600
- D) Distância entre eixos: 2500 mm
- E) Balanço traseiro: 600 mm
- F) Vão livre (sem carga): 220 mm

**FOTO DIANTEIRA**



LOCAL: INSPEÇÃO PERNAMBUCANA DE AUTOMÓVEIS LTDA  
 DATA: 09/02/2024 HORA: 09:09:04 DENATRAN-3398 OIA-8890

**FOTO TRASEIRA**



LOCAL: INSPEÇÃO PERNAMBUCANA DE AUTOMÓVEIS LTDA  
 DATA: 09/02/2024 HORA: 09:09:09 DENATRAN-3398 OIA-8890

**DECALQUE DO CHASSI**

DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2025

Priscila Barbosa  
 Eng. Mecânica  
 CREA 131608071  
 Responsável Técnico

JOSÉ FERNANDES DA SILVA  
 Téc. Mecânico  
 75649098468  
 Técnico Responsável

INSPEÇÃO PERNAMBUCANA DE AUTOMÓVEIS LTDA  
 CNPJ: 33.988.993/0001-00 OIA: 890  
 ROD. BR 101 SUL, KM 86,94 - PRAZERES  
 CEP: 54335-000  
 TEL: 3080-1313

O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14906, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.

