



INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574  
 Email: ibra@ibraitv.com.br

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002700/2023**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LOCA BEM ARRENDAMENTO LOC E TUR LTDA		CNPJ/CPF 13.161.079/0003-46	
ENDEREÇO AVENIDA VEREADOR OTACILIO AZEVEDO, 963 - ALTO JOSE BONIFACIO			
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	CEP 52081-550	TELEFONE (81) 95649-8476

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS		MÁRCA / MODELO VOLKS/COMIL SVELTO U		
POT / CIL 225 / 7118	COR AMARELA	COMBUSTIVEL DIESEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON) 40 / 5,81	PLACA KJQ0E06
TARA 10,19	PBT 16,00	CMT 26,00	ANO / MODELO 2010 / 2010	NUMERO DO CHASSI 9532L82W5AR026294

**OBSERVAÇÕES**

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPETORES DE SEGURANÇA VEICULAR. SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI

\*9532L82W5AR026294\*  
 KJQ0E06

DATA DE INSPEÇÃO 02/05/2023	DATA DE EMISSÃO 02/05/2023	DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024
 Gustavo Antônio Leão Moreno Responsável Técnico		 Marcene Jose de Araujo Técnico Responsável
INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA CNPJ: 43.293.864/0001-51 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO Recife - PE - CEP:52170-640 Telefone: (81) 3126-1574		- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.



INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574  
 Email: ibra@ibrainv.com.br

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002733/2023**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
CAPITAL DO AGRESTE TRANSPORTES URBANOS L		09.454.325/0001-19	
ENDEREÇO			
AVENIDA VEREADOR OTACILIO AZEVEDO, 01 - CASA - ALTO JOSE BONIFACIO			
MUNICÍPIO	UF	CEP	TELEFONE
RECIFE	PE	52081-550	ND

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO		MARCA / MODELO	
PASSAGEIRO / ONIBUS		VW/INDUSCAR APACHE U	
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)
225 / 7118	AZUL	DIESEL	37 / 5,55
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO
10,45	16,00	26,00	2009 / 2010
		NUMERO DO CHASSI	
		9532L82W9AR011264	

**OBSERVAÇÕES**

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPECTORES DE SEGURANÇA VEICULAR. SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.


FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI



DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
03/05/2023	03/05/2023	03/05/2024

*Gustavo Antônio Leão Moreno*  
 Responsável Técnico

*Marcene Jose de Araujo*  
 Técnico Responsável

INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.



INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574  
 Email: ibra@ibraitv.com.br

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002714/2023**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS SA		15.652.882/0001-47	
ENDEREÇO			
AVENIDA VEREADOR OTACILIO AZEVEDO, 01 - CASA - ALTO JOSE BONIFACIO			
MUNICÍPIO	UF	CEP	TELEFONE
RECIFE	PE	52081-550	ND

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO		MARCA / MODELO		
PASSAGEIRO / ONIBUS		N/I		
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)	PLACA
218 / 0	BRANCA	DIESEL	45 / 5,3	KXQ2599
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI
10,70	16,00	17,00	2009 / 2009	9BM3840789B664998

**OBSERVAÇÕES**

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPECTORES DE SEGURANÇA VEICULAR. SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.


FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI



DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2024

*Gustavo Antônio Leão Moreno*  
 Responsável Técnico

*Marcos Jose de Araujo*  
 Técnico Responsável

INSPECAO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.



INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574  
 Email: ibra@ibraitv.com.br

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002699/2023**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
LOCA BEM ARRENDAMENTO LOC E TUR LTDA		13.161.079/0003-46	
ENDEREÇO			
AVENIDA VEREADOR OTACILIO AZEVEDO, 963 - ALTO JOSE BONIFACIO			
MUNICÍPIO	UF	CEP	TELEFONE
RECIFE	PE	52081-550	(81) 95649-8476

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO		MARCÁ / MODELO		
PASSAGEIRO / ONIBUS		VOLKS/COMIL SVELTO U		
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)	PLACA
225 / 7118	AMARELA	DIESEL	40 / 5,82	KFG9H89
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI
10,18	16,00	26,00	2010 / 2010	9532L82W2AR026219

**OBSERVAÇÕES**

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPECTORES DE SEGURANÇA VEICULAR, SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI



DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2024

Gustavo Antônio Leão Moreno

Responsável Técnico

Marcone Jose de Araujo

Técnico Responsável

INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.



INSPEÇÃO VEICULAR IBRA-ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574  
 Email: ibra@ibra-iv.com.br

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002698/2023**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
LOCA BEM ARRENDAMENTO LOC E TUR LTDA		13.161.079/0003-46	
ENDEREÇO			
AVENIDA VEREADOR OTACILIO AZEVEDO, 963 - ALTO JOSE BONIFACIO			
MUNICÍPIO			
RECIFE			
UF	CEP	TELEFONE	
PE	52081-550	(81) 95649-8476	

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO		MARCA / MODELO	
PASSAGEIRO / ONIBUS		VOLKS/COMIL SVELTO U	
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)
225 / 7118	AMARELA	DIESEL	40 / 5,86
TARA	PBT	CMT	PLACA
10,14	16,00	26,00	KGJ5D86
ANO / MODELO		NUMERO DO CHASSI	
2010 / 2010		9532L8W5AR025890	

**OBSERVAÇÕES**

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPECTORES DE SEGURANÇA VEICULAR. SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI

**\*9532L8W5AR025890\***

KGJ5D86

DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2024
 Gustavo Antonio Leão Moreno Responsável Técnico		 Marcene Jose de Araujo Técnico Responsável
INSPECAO VEICULAR IBRA-ITV LTDA CNPJ: 43.293.864/0001-51 AV DA RECUPERAÇÃO, SN - PASSARINHO Recife - PE - CEP:52170-640 Telefone: (81) 3126-1574		- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.



INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
CNPJ: 43.293.864/0001-51  
AV DA RECUPERAÇÃO, SN - PASSARINHO  
Recife - PE - CEP:52170-640  
Telefone: (81) 3126-1574  
Email: ibra@ibrainv.com.br

## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002696/2023

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO				CNPJ/CPF	
LOCA BEM ARRENDAMENTO OLC E TUR LTDA				13.161.079/0003-46	
ENDEREÇO					
RUA VILA DA PAZ, 5478 - GUABIRABA					
MUNICÍPIO		UF	CEP	TELEFONE	
RECIFE		PE	52291-665	(81) 92214-6126	

### CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPECIE / TIPO			MARCA / MODELO		
PASSAGEIRO / ONIBUS			VW/INDUSCAR APACHE U		
POT / CIL		COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON)	PLACA
225 / 7118		AMARELA	DIESEL	37 / 5,5	KGS5B17
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI	
10,50	16,00	26,00	2010 / 2010	9532L8W5AR021807	

### OBSERVAÇÕES

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPECTORES DE SEGURANÇA VEICULAR. SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI

KGS5B17  
9532L8W5AR021807\*

DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
02/05/2023	03/05/2023	02/05/2024
Gustavo Antônio Leão Moreno Responsável Técnico		Marcos Jose de Araujo Técnico Responsável
INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA CNPJ: 43.293.864/0001-51 AV DA RECUPERAÇÃO, SN - PASSARINHO Recife, PE - CEP:52170-640 Telefone: (81) 3126-1574		- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.



INSPEÇÃO VEICULAR IBRA-ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574  
 Email: ibra@ibraityv.com.br

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002695/2023**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LOCA BEM ARRENDAMENTO LOC E TUR LTDA			CNPJ/CPF 13.161.079/0003-46
ENDEREÇO AVENIDA VEREADOR OTACILIO AZEVEDO, 963 - ALTO JOSE BONIFACIO			
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	CEP 52081-550	TELEFONE (81) 95649-8476

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS		MARCA / MODELO VW/INDUSCAR APACHE U		
POT / CIL 225 / 7118	COR AMARELA	COMBUSTIVEL DIESEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON) 37 / 5,7	PLACA KGS5B87
TARA 10,30	PBT 16,00	CMT 26,00	ANO / MODELO 2010 / 2010	NUMERO DO CHÁSSI 9532L82W0AR021827

**OBSERVAÇÕES**

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPETORES DE SEGURANÇA VEICULAR, SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI

\*9532L82W0AR021827\*

KGS5B87

DATA DE INSPEÇÃO 03/05/2023	DATA DE EMISSÃO 03/05/2023	DATA DE VENCIMENTO 03/05/2024
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Gustavo Antônio Leão Moreno

Responsável Técnico

Marcene Jose de Araujo

Técnico Responsável

INSPEÇÃO VEICULAR IBRA-ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.



INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574  
 Email: ibra@ibrainv.com.br

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002702/2023**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LOCA BEM ARRENDAMENTO LOC E TUR LTDA		CNPJ/CPF 13.161.079/0003-46	
ENDEREÇO AVENIDA VEREADOR OTACILIO AZEVEDO, 963 - ALTO JOSE BONIFACIO			
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	CEP 52081-550	TELEFONE (81) 95649-8476

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS		MARCA / MODELO VOLKS/COMIL SVELTO U		
POT / CIL 225 / 7118	COR AMARELA	COMBUSTIVEL DIESEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON) 40 / 5,83	PLACA KFG9129
TARA 10,17	PBT 16,00	CMT 26,00	ANO / MODELO 2010 / 2010	NUMERO DO CHASSI 9532L82W2AR025443

**OBSERVAÇÕES**

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPECTORES DE SEGURANÇA VEICULAR. SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI



DATA DE INSPEÇÃO 02/05/2023	DATA DE EMISSÃO 02/05/2023	DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Gustavo Antônio Leão Moreno  
 Responsável Técnico

Marcos Jose de Araujo  
 Técnico Responsável

INSPECAO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81)3126-1574

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.





INSPEÇÃO VEICULAR  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574  
 Email: ibra@ibrainv.com.br

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002729/2023**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TRANSPORTE COLETIVO SAN REMO LTDA EPP				CNPJ/CPF 41.024.043/0001-94	
ENDEREÇO AVENIDA VEREADOR OTACILIO AZEVEDO, 01 - CASA - ALTO JOSE BONIFACIO					
MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	CEP 52081-550	TELEFONE ND	

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS			MARCA / MODELO VW/INDUSCAR APACHE U		
POT / CIL 225 / 7118	COR BRANCA	COMBUSTIVEL DIESEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON) 0 / 5,7	PLACA PEG2752	
TARA 10,30	PBT 16,00	CMT 26,00	ANO / MODELO 2011 / 2012	NUMERO DO CHASSI 9532L82WXCR229152	

**OBSERVAÇÕES**

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPECTORES DE SEGURANÇA VEICULAR. SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI

PEG 2752

\*9532L82WXCR229152\*

DATA DE INSPEÇÃO 02/05/2023	DATA DE EMISSÃO 02/05/2023	DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024
 Gustavo Antônio Leão Moreno Responsável Técnico		 Marcene Jose de Araujo Técnico Responsável
INSPÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA CNPJ: 43.293.864/0001-51 AV DA RECUPERAÇÃO, SN - PASSARINHO Recife - PE - CEP:52170-640 Telefone: (81) 3126-1574		

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.



INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574  
 Email: ibra@ibraitv.com.br

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002697/2023**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LOCA BEM ARRENDAMENTO LOC E TUR LTDA		CNPJ/CPF 13.161.079/0003-46	
ENDEREÇO AVENIDA VEREADOR OTACILIO AZEVEDO, 963 - ALTO JOSE BONIFACIO			
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	CEP 52081-550	TELEFONE (81) 95649-8476

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS		MARCA / MODELO VW/INDUSCAR APACHE U		
POT / CIL 225 / 7118	COR AMARELA	COMBUSTIVEL DIESEL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON) 37 / 5,9	PLACA KGS5D87
TARA 10,10	PBT 16,00	CMT 26,00	ANO / MODELO 2010 / 2010	NUMERO DO CHASSI 9532L82W4AR022320

**OBSERVAÇÕES**

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPETORES DE SEGURANÇA VEICULAR. SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI

KGS5D87

\*9532L82W4AR022320\*

DATA DE INSPEÇÃO 02/05/2023	DATA DE EMISSÃO 02/05/2023	DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Gustavo Antonio Leão Moreno  
 Responsável Técnico

Marcos Jose de Araujo  
 Técnico Responsável

INSPEÇÃO VEICULAR IBRA ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife -PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.



INSPEÇÃO VEICULAR IBRA-ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574  
 Email: ibra@ibra-iv.com.br

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002787/2023**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAPITAL DO AGRESTE TRANSPORTES URBANOS L				CNPJ/CPP 09.454.325/0001-19
ENDEREÇO AVENIDA VEREADOR OTACILIO AZEVEDO, 01 - ALTO JOSE BONIFACIO				
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	CEP 52081-550	TELEFONE ND	

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS		MARCA / MODELO N/I		
POT / CIL 225 / 7118	COR AZUL	COMBUSTIVEL ALCOOL	LOTACAO (PAS) / CARGA (TON) 37 / 5,48	PLACA KGR8167
TARA 10,52	PBT 16,00	CMT 26,00	ANO / MODELO 0 / 0	NUMERO DO CHASSI 9532L82W5AR021080

**OBSERVAÇÕES**

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPECTORES DE SEGURANÇA VEICULAR. SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI




DATA DE INSPEÇÃO 04/05/2023	DATA DE EMISSÃO 04/05/2023	DATA DE VENCIMENTO 04/05/2024
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Gustavo Antônio Leão Moreno  
 Responsável Técnico

Marcene Jose de Araujo  
 Técnico Responsável

INSPEÇÃO VEICULAR IBRA-ITV LTDA  
 CNPJ: 43.293.864/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO,, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP:52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.



CNPJ: 43.200.004/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP: 52170-640  
 Telefone: (81) 3126-1574  
 Email: ibra@ibrainv.com.br

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA Nº: 002717/2023**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
VENEZAU DIESEL COMERCIO LTDA		00 306 218/0001-79	
ENDEREÇO			
AVENIDA VEREADOR OTACILIO AZEVEDO, 01 - ALTO JOSE BONIFACIO			
MUNICÍPIO	UF	CEP	TELEFONE
RECIFE	PE	52081-550	ND

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO		MARCA / MODELO	
PASSAGEIRO / ONIBUS		M.BENZ/COMIL SVELTO U	
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	DOTAÇÃO (PAS) / CARGA (TON)
225 / 7118	BRANCA	DIESEL	0 / 5,91
PLACA	PBT	CMT	ANO / MODELO
PEF7194	16,00	17,00	2011 / 2012
NUMERO DO CHASSI			
9BM384078CB836539			

**OBSERVAÇÕES**

ESTE VEÍCULO FOI SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NBR 14040, NA QUAL FOI CONSTATADA QUE O MESMO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE A SEGURANÇA VEICULAR DE ACORDO COM ITENS OBSERVADOS E DESCRITOS A SEGUIR: DIRETRIZES BÁSICAS, IDENTIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FREIOS TESTADOS CONSIDERANDO SEU PESO EM ORDEM DE MARCHA, DIREÇÃO, EIXOS E SUSPENSÃO, PNEUS E RODAS, SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES, ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, HABILITAÇÃO DE INSPECTORES DE SEGURANÇA VEICULAR, SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE COMBUSTÃO DE VEÍCULO.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI



DATA DE INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
02/05/2023	02/05/2023	02/05/2024

Gustavo Antônio Leão Moreno  
 Responsável Técnico

Marcos José de Araújo  
 Técnico Responsável

INSPEÇÃO VEICULAR IBRA-ITV LTDA  
 CNPJ: 43.200.004/0001-51  
 AV DA RECUPERAÇÃO, SN - PASSARINHO  
 Recife - PE - CEP: 52170-640  
 Telefone: 81.3126-1574

O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.